

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 452	U.T.O.E. 5.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Badia n. 27 - 28	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **a margine della zona edificata**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **palazzina**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **archi e riquadrature dipinte**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: corpo aggiunto a un piano	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **una tettoia in c. a., un piccolo annesso**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha mantenuto gli elementi architettonici e decorativi di qualche pregio, che vanno conservati, in particolare il disegno della facciata. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

