

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 454	U.T.O.E. 10.2
---	----------------------------------	----------------------

Individuazione: Località Campostaggia n. 1	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada presso l'ospedale**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con scala esterna**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **la parte in pietra con arconi**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: corpo aggiunto	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	--	----------------------------

7. Stato di conservazione: **in grave stato di degrado ai limiti del crollo**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari: **un piccolo annesso agricolo**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta elementi tipologici di un certo valore, che vanno conservati. Da recuperare con tecniche anche diverse da quelle tradizionali. Gruppo D

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato sud



angolo sud-est