

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 474	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Vada n. 5 – 6	Toponimo: Vada
--	--------------------------

Data di rilevazione: **31 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in pianura nell'ansa del fiume**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **portone con arco in pietra**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario tamponamenti, forature, ampliamento	dei materiali di finitura: tetto
---------------------------------------	---	--

7. Stato di conservazione: **carezza di interventi di manutenzione, buono per la casa colonica secondaria**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in cotto, pozzo**

10. Descrizione degli edifici secondari: **villetta costruita o ricostruita dopo il 1825 con cornici dipinte e regolarità forature, un'altra colonica ristrutturata e molto manomessa, un annesso agricolo con grigliati in laterizio e vecchia tettoia tradizionale**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio principale, ampliato dopo il 1825, conserva ancora qualche elemento di valore tipologico, così come la villetta e l'annesso. Tali elementi meritano di essere tutelati. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



villetta



edificio principale