

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 498	U.T.O.E. 7.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Montelonti s. n.	<i>Toponimo:</i> Fornace
--	------------------------------------

Data di rilevazione: **2 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **insieme di baracche e di edifici precari**

3. *Datazione:* **costruiti dopo il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> prefabbricato, ondulit	<i>finiture:</i> non tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **forte degrado**

8. *Uso attuale prevalente:* **laboratorio artigiano (falegnameria)**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:* **nell'area esisteva una fornace; nel Catasto Leopoldino è indicato un edificio molto più piccolo**

CLASSIFICAZIONE

L'insieme non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. La precarietà degli edifici e il loro stato di degrado, in forte contrasto con l'ambiente, richiedono interventi di radicale modifica e trasformazione. Gruppo F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

