

| | | |
|---|---|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 511 | U.T.O.E. 8.1 |
|---|---|---------------------|

| | |
|--|------------------|
| <i>Individuazione:</i> Località Foci n. 34 | <i>Toponimo:</i> |
|--|------------------|

Data di rilevazione: **2 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> in pianura | | |
| <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata con colombaia | | |
| 3. <i>Datazione:</i> non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945 | | |
| 4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> colombaia con bifora, composizione dei volumi, grigliati in laterizio | | |
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i> | <i>finiture:</i> |
| | intonaco | materiali tradizionali |
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i> | <i>dei materiali di finitura:</i> |
| | corpo aggiunto, forature | intonaco e tetto (parte ristrutturata) |
| 7. <i>Stato di conservazione:</i> metà buono, metà con carenza di interventi di manutenzione | | |
| 8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza, parte in abbandono | | |
| 9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> quercia | | |
| 10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso agricolo in aderenza alla parte vecchia con grigliati in laterizio, un altro con tettoia vecchia, pollaio | | |
| 11. <i>Note:</i> | | |

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato in parte manomesso con interventi che hanno cancellato la tipologia originaria. La parte in abbandono è invece intatta e presenta alcuni elementi di valore ambientale e tipologico da salvaguardare. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



parte nuova



parte vecchia



veduta generale