

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 519	<b>U.T.O.E. 8.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Foci n. 25</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **2 giugno 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada, in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex casa colonica**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>non tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>aggiunte, forature</b>	dei materiali di finitura: <b>tutti</b>
---------------------------------------	--	--

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **bar – ristorante**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari: **un ex annesso agricolo ristrutturato per ristorante, con grande tettoia**

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio è completamente trasformato e non conserva i caratteri della tipologia originaria. Può pertanto essere sostituito, anche se non costituisce contrasto con l'ambiente. Gruppo E.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**ex annesso agricolo**



**edificio principale**