

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 528	U.T.O.E. 9.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Canonica n. 1 – 2 – 3	<i>Toponimo:</i> Chiesa di Canonica
---	---

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **chiesa e casa colonica con colombaia e scala esterna**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **architrave di entrata della chiesa, campanile, aperture circolari, meridiana, finestre, cornici e stipiti dipinti, composizione dei volumi, regolarità forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	---	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **grave carenza di interventi di manutenzione, qualche crepa**

8. *Uso attuale prevalente:* **in abbandono**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con aperture ad arco tamponate, un altro con grigliati in laterizio, tabernacolo, piccolo annesso con arcone**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

La chiesa e la colonica formano un complesso di notevole valore architettonico ed ambientale, che merita di essere tutelato integralmente. Gli annessi non conservano invece elementi di particolare pregio se non l'impianto tipologico. Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



uno degli annessi



casa colonica



chiesa