

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 543	U.T.O.E. 6.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Torri s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in pianura vicino al fiume**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con colombaia**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **doppio loggiato in pietra, archi, colombaia**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali non tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: tamponamenti, tettoia	dei materiali di finitura: infissi, tetto, stipiti in cemento granuloso
---------------------------------------	---	--

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso agricolo lungo con grigliati in laterizio posteriore al 1825, un altro con grigliati e tettoia aggiunta molto cadente**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione, pur lasciando visibili gli elementi tipologici di pregio, ha manomesso l'edificio nei materiali di finitura e nell'aspetto generale. Merita di essere ripristinata la facciata con il doppio loggiato e conservata integralmente. Gruppo E.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso non leopoldino



annesso leopoldino



edificio principale