

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 55	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Cinciano n. 14</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in posizione dominante**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **regolarità del volume e delle aperture, facciata laterale a doppia onda**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>pietra a vista</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>tettoia</b>	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **cipresso**

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso agricolo**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**La ristrutturazione ha conservato le caratteristiche tipologiche del manufatto, che va pertanto tutelato nel suo aspetto esteriore e nei suoi elementi formali originari. Gruppo E.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

