

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 551	<b>U.T.O.E. 8.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Le Lame s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Lame di Fondo</b>
---	--

*Data di rilevazione:* **12 giugno 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>in pianura</b>		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica compatta a pianta rettangolare</b>		
3. <i>Datazione:</i> <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>arco in mattoni, composizione del volume</b>		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>rialzamento (parte), forature</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi</b>
7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>carenza di interventi di manutenzione</b>		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>in abbandono</b>		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>un vecchio annesso agricolo con tettoia, una serie di capanni recenti in prefabbricato addossati malamente gli uni agli altri</b>		
11. <i>Note:</i> .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio non presenta elementi particolari di valore ed è soffocato da manufatti più o meno precari. Rimane da tutelare solo l'impianto tipologico. Gruppo C.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*intreccio tra vecchio e nuovo*



*annesso*



*edificio principale*