

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 553	U.T.O.E. 10.2
---	----------------------------------	----------------------

<i>Individuazione:</i> Località Le Lame s. n.	<i>Toponimo:</i> Le Lame di Mezzo
---	---

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta e articolata con colombaia**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, aperture ad arco in pietra, archi in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **carenza di interventi di manutenzione**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **due annessi agricoli con grigliati in laterizio e aperture ad arco**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, anche se un po' degradato e situato in una zona che ha perso i caratteri rurali, presenta alcuni elementi di valore tipologico da salvaguardare. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



annesso



edificio principale