## COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente

SCHEDA EDIFICIO Nº 555

*U.T.O.E.* 1.2

| Individuazione:<br>Località Poggiagrilli  | Торопіто:   |   |
|---|---|---|
| Data di rilevazione: 14 dicembre 2001   |   |   |
| DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI   |   |   |
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada secondaria  |   |   |
| Impianto tipologico e planovolumetrico: annessi con altezze fuori scala   |   |   |
| 3. Datazione: costruito dopo il 1900  |   |   |
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore:  |   |   |
| 5. Materiali prevalenti:  | paramenti esterni:<br>laterizio leggero                             | finiture:<br>materiali non tradizionali |
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti:   | dell'impianto originario: corpi aggiunti,<br>tamponamenti, forature | dei materiali di finitura:              |
| 7. Stato di conservazione: carenza di manutenzione, in parte anche degrado strutturale  |   |   |
| 8. Uso attuale prevalente: uso di annessi per le vicine abitazioni  |   |   |
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:  |   |   |
| 10. Descrizione degli edifici secondar  | i:  |   |
| 11. Note:   |   |   |
| CLASSIFICAZIONE   |   |   |
| L'edificio non presenta alcun elemento di valore, anche se non è in contrasto con l'ambiente. Può essere sostituito. Gruppo G.1 |   |   |
| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  |   |   |
|   |   |   |