

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 6	U.T.O.E. 1.1
---	--------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Case San Martino	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato sul crinale, molto visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **annesso agricolo di grandi dimensioni**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **grigliati in laterizio, aperture ad arco, la facciata nel suo complesso**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: sassi e laterizi di risulta a vista	finiture: laterizio
--------------------------	--	-------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura: una saracinesca
---------------------------------------	---------------------------	--

7. Stato di conservazione: **discreto, i grigliati in laterizio sono in parte rotti**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono, deposito**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **il valore del manufatto rispetto all'edificio di cui è l'annesso ha comportato la compilazione di una scheda a sé stante**

CLASSIFICAZIONE

Tipologia di annesso ricorrente. Imponente per il volume e per gli elementi caratteristici della facciata. Merita di essere conservato integralmente come documento di architettura produttiva agricola.
Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

