

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 61	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località le Fonti s. n.</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato a mezza costa, molto visibile**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica perpendicolare alla strada con annesso a L**
3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **arcone, grigliati in laterizio**
5. Materiali prevalenti:                      paramenti esterni:                      finiture:  
**pietra a vista, intonaco**                      **materiali tradizionali, laterizio**
6. Modifiche e manomissioni              dell'impianto originario:              dei materiali di finitura:  
evidenti:                      **forature**
7. Stato di conservazione: **lieve carenza di manutenzione**
8. Uso attuale prevalente: **residenza, produttivo agricolo**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia**
10. Descrizione degli edifici secondari: **annesso con arcone e grigliati in laterizio.**
11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio principale non presenta particolari elementi tipologici di valore, che sono invece molto interessanti e da conservare nell'annesso. La disposizione dei due volumi rispetto all'ambiente forma un insieme interessante da tutelare. Gruppo B.3**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



