

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 62	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località le Fonti n. 1 - 2 - 3</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Fattoria le Fonti</b>
---	--

*Data di rilevazione:* **13 dicembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato in cima alla collina in posizione molto visibile**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **villa-fattoria formata da un insieme di edifici rurali allungati**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **facciata dell'edificio principale con arco in pietra**
5. *Materiali prevalenti:*

<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
<b>intonaco, mattoni a vista</b>	<b>materiali tradizionali</b>
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:*

<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
<b>corpo aggiunto all'annesso sul retro</b>	
7. *Stato di conservazione:* **buono, ad esclusione dell'annesso vicino al corpo principale con carenza di manutenzione**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **giardino, pini e cipressi segnaletici**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso con arcone; un annesso con grigliati in laterizio, un annesso lungo, un annesso produttivo, metà del quale costruito recentemente, di colore rosa**
11. *Note:*

### **CLASSIFICAZIONE**

**Tutti gli edifici sono di epoca leopoldina, ad esclusione dell'edificio lungo sul retro dell'edificio principali di cui metà è stata costruita recentemente ed è di scarso valore. Una parte dell'edificio principale è un aggiunta successiva, ma omogenea al resto del fabbricato. Gli elementi tipologici più interessanti si trovano nell'edificio principale e in parte degli annessi. Va conservata integralmente la facciata principale per i suoi caratteri e per la visibilità. **Gruppo B.2****

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso in parte recente**



**annessi con arconi**



**edificio principale**