

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 63	
---	---------------------------------	--

<i>Individuazione:</i> Località le Fonti s. n.	<i>Toponimo:</i> Casanuova
--	--------------------------------------

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in fondo valle, poco visibile**

2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica con colombaia e scala esterna**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali, laterizio
---------------------------------	--	--

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature, tettoie	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **annesso che delimita l'aia, probabilmente ricostruito**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha conservato i caratteri tradizionali, calcando un po' troppo sull'aspetto "finto rustico". Gli edifici vanno conservati solo nei loro valori di insieme e nella articolazione dei volumi, ben inseriti nell'ambiente. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

