

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 66	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Pancole n. 11 - 13</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **19 gennaio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **cornici in pietra, regolarità delle aperture, ingresso ad arco**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>parte aggiunta</b>	dei materiali di finitura: <b>della parte aggiunta</b>
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso ricostruito senza alcun valore**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**La parte aggiunta è in netto contrasto con l'edificio originario, che ancora conserva alcuni elementi tipologici di pregio. L'insieme andrebbe rimodellato e reso omogeneo. Gruppo F**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

